

Montevideo, Uruguay
Año 2023

En presencia de Sanitaria Expres
El día 10/01/2023_hora 16:40

Se adjunta resultado de filmación endoscópica en Gaboto 1253, Montevideo

Img	Identificación de patologías	Material	Diámetro	Tramo/Ramal ubicado
1	Se identifica cámara de inspección.	Hormigón	102	2
2	Restos adheridos en tubería (aparentemente material solidificados)	Hormigón	102	2
3	Mal estado.	Gres	150	1

De ser necesario se hace entrega de pendrive con todas las img y videos realizados

Material	Diámetro interior	Diámetro exterior
PVC – PPS		100, 110, 160 y 200
Gres	100	
Hormigón	102 o 150	
Fibrocemento	100 o 125	



Pag. 2, recomendaciones

RECOMENDACIONES

Realizar nueva cámara 1

Acondicionar cámara 2

Acondicionar cámara 3 la misma se encuentra anulada debajo de moquet

Sustituir tramo 1 y 2


Img 1



Img 2



Img3



Cámara de inspección anulada



Alfredo J. Miguez
T.I.S._IMM 49.941
amiguez@seugim.com
+598 99 767 037

Luis A. Benencio
T.I.S._IMM 49.921
lbenencio@seugim.com
+598 99 686 693