

Montevideo, Uruguay
Septiembre 2024
Leandro Gomez 3255
Daniel



De acuerdo a lo solicitado por administración CH colman se adjunta reporte estado de instalaciones y acciones a tomar.

Se realiza visita el 26/09/2024_hora 13:30 se constata:

- REFORMAS EN ENTORNO DE MEDIDOR

Medidor_n 25130665

Cuenta: 11083045

Las mismas realizadas por personal de OSE (porque lo que notifican copropietarios de COLMAN).

En estas reformas se aprecia precariedad en las instalaciones y perdida visible en tubería de Polipropileno desués de medidor.

- CONEXIÓN APARENTE ENTRE MEDIDORES *Medidor_n 25130665 Y Medidor_n ELA409467 (según notificación de personal de OSE "Cuadrilla", esta información es brindada de forma oral a copropietario de COLMAN)*

ACCIONES Y RECOMENDACIONES

- Ante OSE *realizar el reclamo por:*

*1: Solicitar inspección y solicitar **la anulación de la posible conexión** entre el agua de alta facturada de = Medidor_n25130665 número de Cuenta: 11083045 y conexión previa a medidor Medidor_n ELA409467.*

2: Solicitar confección de llave de vereda del Medidor_n ELA409467 Block Ay B, la misma llave se encuentra fuera de servicio ya que no es posible su cierre.

- De carácter particular *reparar las perdidas visibles medidor dentro de recinto sin alterar tuberías de PEAD de OSE y evaluar presiones con el objetivo de solucionar el ingreso de agua al block E por ser el perjudicado directo de estar sin agua por momentos.*

Se aconseja colocar monitoreo de presión en las instalaciones internas directa de OSE con el objetivo de evaluar las presiones disponibles otorgadas por el ente público.

Rediseño de la red interna para la mejora del caudal de agua al block afectado.

Pagina 2, imagenes

Saluda atte.:
Dept. Técnico
Alfredo J. Miguez
amigues@seugim.com
+ 598 99 767 037

Evaluar
Conexión posiblemente abastece
Medidor_n ELA409467



Medidor_n
25130665

Abastece block
internos

Medidor_n25130665
Block E



Medidor_n25130665
Block E

Possible conexión
subterránea con
Medidor_n ELA409467
Block A y B



Perdida