



REFERENCIAS:

	ZONA FUERA DE RELEVAMIENTO
	LLP = LLAVE DE CORTE
	TAPÓN O TAPA
	CS = CANILLA DE SERVICIO O GRIFO
	SENTIDO DE DESAGÜE
	RP_RD = REJA DE PISO O DUCHA
	LO = LAVATORIO
	IP = INODORO

Notas: el recorrido de las tuberías de abastecimiento y desagües están proyectados según recaudos otorgados por DINALI. El relevamiento realizado en es conforme a obra terminada. Los técnicos representantes de seugim no tuvieron participación en dirección de obra o ejecución de la misma. Todas las instalaciones son existentes. El funcionamiento y la hermeticidad de las instalaciones es el correcto según normas y decretos municipales.

Esc.: 1/20
 Todas las instalaciones son existentes



Téc. Sanitario n°IMM: 49.941	Alfredo J. Migues 	Relevamiento Instalaciones Sanitarias I.N.A.U.	
	Téc. Sanitario n°IMM: 49.921	Luis A. Benencio 	Arq.: A. Yim/V. Mantero/G.Venosa
		Ayte: K. Lasso	Laminas: 01
		Destino: Hogar Magnolia	Tamaño: A3
		Dirección: Lanús 6087	Esc: 1/20